



Betriebsanleitung für Schraubenspindel-Durchflussmesser Typ: OME





Herstellung und Vertrieb durch:

Kobold Messring GmbH Nordring 22-24 D-65719 Hofheim

Tel.: +49 (0)6192-2990 Fax: +49(0)6192-23398 E-Mail: info.de@kobold.com Internet: www.kobold.com

Zu	diesem Dokument		Eiı	n-/Ausbau und Anschluss	
	Zielgruppen	3		Sicherheitshinweise zum Ein- und Ausbau	ı 20
	Symbole	3		Volumeter einbauen	20
	GefahrenstufenGefahrenzeichen	3 3		EinbauartenVolumeter vor Verschmutzungen	20
	 Symbole in handlungsbezogenen 	3		schützen	21
	Abschnitten	4		 Volumeter an das Rohrleitungsnetz an- 	
	Mitgeltende Unterlagen	4		schließen	21
				Elektrischer Anschluss	22
Sic	cherheit			 Sicherheitshinweise zur elektrischen Installation 	22
	Bestimmungsgemäße Verwendung	5	П	Volumeter ausbauen	22
	Hinweise zur Sicherheit	5		Volumeter adobatem	
			Bet	trieb	
Ke	nnzeichnung			Inbetriebnahme	23
	Typenschlüssel	6		 Rohrleitungsnetz reinigen 	23
	Typenschild	6		Funktion prüfen Valumataria Batriak aaksaas	23
			_	Volumeter in Betrieb nehmen	23
Те	chnische Daten			Während des Betriebs	24
	Betriebsgrenzen	7	Ц	Volumeter ausschalten • Sicherheitshinweis zum Ausschalten	24
	MaximalwerteErsatzbetriebsdaten	7 8		des Volumeters	24
				 Volumeter ausschalten 	24
	Schalldruckpegel	8		Volumeter wieder in Betrieb nehmen	24
	Heizung Begleitheizung	8 8			
	Abmessungen und Gewichte	9	Ins	tandhaltung	
	OME mit BSPP-Gewinde	9		Sicherheitshinweise zur Instandhaltung	25
	OME mit DIN-Flansch	10		Wartungsbedarf	25
	Belastbarkeit	11		Nachkalibrierung der Volumeter	25
	Belastbarkeit OME 15 Belastbarkeit OME 20	11		Montageanleitung OME	26
	Belastbarkeit OME 20Belastbarkeit OME 25	12 13		 Dichtungen und Lager ausbauen 	26
	Belastbarkeit OME 40	14		 Dichtungen und Lager einbauen 	27
	Spezifikation der Anschlussbox	15		Montageanleitung Anschlussbox	28
	•			Sensoreinsatz ausbauenSensoreinsatz einbauen	28 28
Fu	nktionsbeschreibung			Cerisorem satz em baden	20
	Beschreibung	16	Hili	fe im Problemfall	
	Wälzlager	16		Mögliche Störungen	29
	Signalerzeugung	16		Störungsbehebung	29
	Linearisierung	17		0	
	Anschlussbox	17	An	hang	
				Ersatzteile	31
Tra	ansport, Lagerung und Entsorgung			 Wartungssatz OME 15 – 40 	31
	Auspacken und Lieferzustand prüfen	18	_	• Sensoren	32
	Volumeter anheben	18		Anziehdrehmomente	32
	Lagerung	18		Inhalt der EU-Konformitätserklärung	33
	Konservierung	18		Notizen	34
	 Volumeter konservieren 	18			
	Konservierung entfernen	19			
П	Entsorgung	19			

Zielgruppen

Die Betriebsanleitung muss für spätere Verwendung aufbewahrt werden. Beachten Sie zusätzlich die mitgeltenden Unterlagen.

Zielgruppen

Zielgruppe	Aufgaben
Betreiber	 Diese Anleitung am Einsatzort der Anlage verfügbar halten, auch für spätere Verwendung. Mitarbeiter zum Lesen und Beachten dieser Anleitung und der mitgeltenden Dokumente anhalten, insbesondere der Sicherheits- und Warnhinweise. Zusätzliche anlagenbezogene Bestimmungen und Vorschriften beachten.
Fachpersonal, Monteur	□ Diese Anleitung und die mitgeltenden Dokumente lesen, beachten und befolgen, insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Symbole

Gefahrenstufen

	Warnhinweis	Gefahrenstufe	Folgen bei Nichtbeachtung
Λ	Gefahr	Unmittelbar drohende Gefahr	Schwere Körperverletzung, Tod
\triangle	Warnung	Mögliche drohende Gefahr	Schwere Körperverletzung, Invalidität
Vorsicht Mögliche gefährliche Situation		Mögliche gefährliche Situation	Leichte Körperverletzung
	Vorsicht	Mögliche gefährliche Situation	Sachschaden

Gefahrenzeichen

Bedeutung		Quelle und Folgen bei Nichtbeachtung			
<u></u>	Körperverletzung	Körperverletzung, Tod			
4	Elektrische Spannung	Elektrische Spannung verursacht Körperverletzung oder Tod			
<u>\(\) \(\) \(\) \(\) \(\)</u>	Heiße Oberfläche	Heiße Oberfläche kann zu Körperverletzung führen			

Mitgeltende Unterlagen

Symbole in handlungsbezogenen Abschnitten

Symbol	Bedeutung
\triangle	Warnhinweis Personenschaden
!	Hinweis
F	Handlungsschritte mechanische Installation
	Handlungsschritte elektrische Installation
$\overline{\mathbf{V}}$	Prüf- oder Störungs-Tabelle
•	Handlungsaufforderung

Mitgeltende Unterlagen

Kalibrierschein			
Konformitätserklärung nach EU-Richtlinie 2006/42/EG			
Herstellererklärung nach EU-Richtlinie 97/23/EG			
Zugehörige Elektronik-Betriebsanleitung			

Bestimmungsgemäße Verwendung

- □ Volumeter der Baureihe OME ausschließlich zur Durchflussmessung von schmierenden Flüssigkeiten verwenden, die chemisch neutral sind und keine Gas- oder Feststoffanteile enthalten.
- □ Volumeter setzen den Betrieb mit sauberen Flüssigkeiten voraus. Sollten im Betrieb gröbere Verschmutzungen, Feststoffpartikel im Medium oder abrasive Feinpartikel auftreten, muss der Volumeter zusätzlich durch entsprechend dimensionierte Betriebsfilter im Rohrleitungsnetz geschützt werden, siehe "Volumeter vor Verschmutzungen schützen", Seite 21.
- □ Volumeter nur innerhalb der Betriebsgrenzen einsetzen, die auf dem Typenschild und im Kapitel "Technische Daten" angegeben sind. Abweichende Betriebsdaten können zu Schäden am Volumeter führen. Bei Betriebsdaten, die nicht mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen, muss Rücksprache mit dem Hersteller gehalten werden.
- □ Starke Änderungen der Durchflussrate (z.B. Schnellabschaltung, Pulsationen ...) führen zu hohen Druckdifferenzen am Volumeter und können das Messwerk beschädigen.
 - Der Druckverlust des Volumeters darf die im Kapitel "Technische Daten" dargestellten Werte nicht überschreiten, siehe "Belastbarkeit", Seite 11.

Hinweise zur Sicherheit



Folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten:

- □ Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung wird keine Haftung für Schäden übernommen.
 - Betriebsanleitung aufmerksam lesen und beachten.
 - Der Betreiber ist für die Einhaltung der Betriebsanleitung verantwortlich.
 - Einbau, Ausbau und Installationsarbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.
- □ Volumeter verschleißen je nach Betriebsbedingungen (Pulsationen, Temperatur ...) unterschiedlich stark.
 - Volumeter bei bestimmungsfremder Betriebsweise oder nach Beschädigungen nicht weiter benutzen.
 - Volumeter regelmäßig kontrollieren.
 - Beschädigte Volumeter stilllegen und verschlissene Volumeter sofort ersetzen.
- □ Zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung erfordern Instandsetzungsarbeiten während der Garantiezeit die ausdrückliche Zustimmung des Herstellers.
- ☐ Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften sowie örtliche Sicherheits- und Betriebsvorschriften beachten.
- ☐ Geltende nationale und internationale Normen und Bestimmungen am Einbauort beachten.
- □ In Anlagen mit einem erhöhten Gefahrenpotenzial für Mensch und/oder Maschine darf der Ausfall eines Volumeters nicht zu Personen- und/oder Sachschäden führen.
 - Anlagen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial immer mit Alarm-Einrichtungen und/oder Bypass ausstatten.
 - Schutz-/Alarm-Einrichtungen regelmäßig warten und kontrollieren.
- □ Fördermedien können gefährlich sein (z.B. heiß, gesundheitsgefährdend, giftig, brennbar). Die Sicherheitsbedingungen für den Umgang mit gefährlichen Stoffen beachten.
- □ Fördermedien können unter Druck stehen und bei Leckagen zu Sach- und/oder Personenschäden führen.

Typenschlüssel

Typenschlüssel

Bestelldaten (Bestellbeispiel: OME-15R15 /60)

Durchfluss (Q _{min} Q _{nominal}) [I/min]	Anschluss ¹⁾ G	Impulse/l ²⁾	Frequenz ²⁾ bei Q _{nominal} [Hz]	Тур	Doppel- Impulsgeber
0,110	G1/2	1214	202	OME-15R15	/60 = BEG 60
0,330	G3/4	321	161	OME-20R20	/61 = BEG 61
1100	G1	78	130	OME-25R25	/62 = BEG 62
3,5350	G1½	17,73	104	OME-40R40	/62 = BEG 62
0,110	DIN-Flansch DN15	1214	202	OME-15F15	/60 = BEG 60
0,330	DIN-Flansch DN20	321	161	OME-20F20	/61 = BEG 61
1100	DIN-Flansch DN25	78	130	OME-25F25	/62 = BEG 62
3,5350	DIN-Flansch DN 40	17,73	104	OME-40F40	/62 = BEG 62

Auf Anfrage können die Durchflusswerte, abhängig von Viskosität und Genauigkeit, bis zu 50 % über- bzw. unterschritten werden.




Abb. 2 Typenschild

¹⁾ Andere Anschlüsse auf Anfrage ²⁾ Die genauen Werte können dem mitgelieferten Messprotokoll entnommen werden.

Betriebsgrenzen

Es gelten die auf Typenschild und Kalibrierschein angegebenen Werte. Die zulässigen Betriebsgrenzen einzelner Werte beeinflussen sich gegenseitig, sodass bei der Auswahl des Volumeters jede Anwendung vom Hersteller individuell geprüft wird.

Liegen seitens des Bestellers keine Betriebsdaten vor, werden standardisierte Ersatzbetriebsdaten verwendet.

Maximalwerte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Maximalwerte, die jedoch nicht alle gleichzeitig auftreten dürfen. Es sind zusätzlich die Betriebsgrenzen der zugehörigen Komplettierung, des Dichtungsmaterials und der Anschlussbox zu beachten.

		OME 15	OME 20	OME 25	OME 40
Durchflussrate					
Q _{max}	[l/min]	15	45	150	525
Q _{nenn}		10	30	100	350
Q _{min}		0,1	0,3	1,0	3,5
Druck max.	[bar]	40	40	40	40
Temperatur					
min. – max.	[°C]	-20+125			
Viskosität					
min. – max.	[mm ² /s]	1 – 1000000)		
Messkammervolumen	[ml/U]	1,65	6,24	25,6	112,8
Drehzahl					
n (Q _{max})	[min ⁻¹]	9120	7260	5850	4658
n (Q _{nenn})		6060	4830	3900	3105
n (Q _{min})		61	48	39	31
Polzahl K1		2	2	2	2
K-Faktor K1	[P/I]	1214	321	78	17,73
Milliliter/Impuls K1	[ml/P]	0,824	3,12	12,8	56,4
Impulsfrequenz					
f1 (Q _{max})	[Hz]	304	242	195	155
f1 (Q _{nenn})		202	161	130	104
f1 (Q _{min})		2,0	1,6	1,3	1,0

Tab. 1 Maximalwerte

Ersatzbetriebsdaten

Die nachfolgende Tabelle zeigt standardisierte Werte von Durchflussrate, Temperatur und Viskosität. Diese Werte können gleichzeitig als Maximalwerte auftreten, ohne die Lebensdauer des Volumeters zu beeinträchtigen. Es sind zusätzlich die Betriebsgrenzen der zugehörigen Komplettierung, des Dichtungsmaterials und der Anschlussbox zu beachten.

		OME 15	OME 20	OME 25	OME 40
Durchflussrate					
Q _{max}	[l/min]	10	30	100	350
Q _{nenn}		10	30	100	350
Q _{min}		0,2	0,6	2,0	7,0
Druck max.	[bar]	40	40	40	40
Temperatur					
min. – max.	[°C]	-20+100			
Viskosität					
min. – max.	[mm ² /s]	1 – 50			

Tab. 2 Ersatzbetriebsdaten

Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel der Volumeter ist kleiner 70 dB(A).

Heizung

Der Hersteller empfiehlt Heizungen bei hochviskosen Medien, die ohne Erwärmung nicht ausreichend fließfähig sind, da dies zu Lagerschaden und Zerstörung des Geräts führen kann.

Begleitheizung

Bei Einbau von kundenseitigen Begleitheizungen bitte den Hersteller kontaktieren.

VORSICHT

Defekte Anschlussbox oder Verkabelung durch Überschreitung der Maximaltemperatur.

- ▶ Anschlussbox und zugehörige Kabel nicht über die Maximaltemperatur erhitzen.
- ▶ Werte in der entsprechenden Tabelle beachten, siehe Tab. 5, Seite 15.

Abmessungen und Gewichte

OME mit BSPP-Gewinde




Abb. 1 Maßzeichnung OME mit Rohrgewinde

DK Durchmesser Kabel 13 mm

		OME 15	OME 20	OME 25	OME 40
G	[inch]	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
Druckstufe	[bar]	40	40	40	40
D	[mm]	45 x 45	55 x 55	70 x 70	110 x 110
L1	[mm]	110	145	200	310
L2	[mm]	65	95	140	225
H1	[mm]	82	92	107	147
H2	[mm]	59,5	64,5	72,0	92,0
Masse	[kg]	0,7	1,2	3,0	9,0

Tab. 3 Abmessungen und Gewichte, Rohrgewindeanschluss

Abmessungen und Gewichte

OME mit DIN-Flansch




Abb. 2 Maßzeichnung OME mit DIN-Flansch


DK Durchmesser Kabel 13 mm

		OME 15	OME 20	OME 25	OME 40
DN	[mm]	15	20	25	40
Druckstufe	[bar]	40	40	40	40
D	[mm]	95	105	115	150
L1	[mm]	105	135	185	325
L2	[mm]	65	95	140	225
H1	[mm]	107,0	117,0	129,5	167,0
H2	[mm]	59,5	64,5	72,0	92,0
Masse	[kg]	2	2	4	12

Tab. 4 Abmessungen und Gewichte, DIN-Flanschanschluss

Belastbarkeit


Belastbarkeit OME 15



- A Kurzzeitbetrieb
- **B** Dauerbetrieb
- C Druckverlust
- **D** Durchflussrate
- E Q_{nenr}

Die Werte gelten für schmierende Medien bei Temperaturen bis 125 °C. Abrasive und aggressive Medien setzen die Lebensdauer herab.


Belastbarkeit OME 20



- A Kurzzeitbetrieb
- **B** Dauerbetrieb
- C Druckverlust
- D Durchflussrate
- E Q_{nenn}

Die Werte gelten für schmierende Medien bei Temperaturen bis 125 °C. Abrasive und aggressive Medien setzen die Lebensdauer herab.


Belastbarkeit OME 25



- A Kurzzeitbetrieb
- B Dauerbetrieb
- C Druckverlust
- **D** Durchflussrate
- E Q_{nenn}

Die Werte gelten für schmierende Medien bei Temperaturen bis 125 °C. Abrasive und aggressive Medien setzen die Lebensdauer herab.

Belastbarkeit OME 40



- A Kurzzeitbetrieb
- **B** Dauerbetrieb
- **C** Druckverlust
- **D** Durchflussrate
- \mathbf{E} Q_{nenn}

Die Werte gelten für schmierende Medien bei Temperaturen bis 125 °C. Abrasive und aggressive Medien setzen die Lebensdauer herab.

Spezifikation der Anschlussbox

BEG 60 / BEG 61 / BEG 62		
Spezifikation Doppel-Impulsgeber		
□ Arbeitsprinzip		Magneto-resistiv
□ Ausgangsschaltung		Gegentakt
□ Kurzschlussschutz		Ja
□ Verpolungsschutz		Ja
☐ Ausgangsstrom per Signal max.	[mA]	20
□ Frequenzbereich	[kHz]	0 – 25
□ Versorgungsspannung	[V DC]	10 – 30
□ Versorgungsstrom max.	[mA]	50
□ Spannungsabfall	[V]	< 1
☐ Elektrische Phasenverschiebung		90° ± 20°
Spezifikation Temperatursensor		
□ Sensortyp		Pt100, IEC 751
□ Genauigkeitsklasse		В
□ Schaltung		3-Leiter
Mechanische Spezifikation		
□ Schutzklasse		IP 65
□ Betriebstemperatur	[°C]	-20+125
☐ Druck auf Stirnfläche max.	[bar]	40
□ Kabeldurchmesser	[mm]	6 – 13
□ Adernquerschnitt	[mm²]	0,1 – 1,5
□ Temperaturwiderstand Kabel min.	[°C]	126
□ Werkstoff Abdeckung Anschlussbox		Aluminium eloxiert

Tab. 5 Spezifikation der Anschlussbox

Beschreibung




Abb. 1 Aufbau Volumeter Baureihe OME

- 1 Anschluss
- 2 Anschlussbox
- 3 Messspindel klein

- 4 Kugellager
- 5 Messgehäuse
- 6 Messspindel groß

Volumeter gehören als Schraubenzähler zur Gruppe der rotierenden Verdrängerzähler. Der Flüssig-keitsstrom versetzt das Messwerk in Rotation. Die Verdrängerwirkung ergibt sich aus der kontinuierlichen Füllung, axialen Verschiebung und Entleerung der Volumina, die durch Messgehäuse und Messwerk gebildet werden. Alle rotierenden Teile werden vom gemessenen Medium umspült und geschmiert. Aufgrund des Verdrängerprinzips erfordert der Volumeter keine Einlauf- und Beruhigungsstrecken in der Zu- und Abströmung.

Je nach Kundenanforderung können die Volumeter zum Anschluss an unterschiedliche Flansche mit passenden Komplettierungen ausgestattet werden.

Wälzlager

Das Messwerk wird mit Hilfe von präzisen Wälzlagern berührungsfrei und reibungsarm im Gehäuse des Volumeters geführt. Für Volumeter der Baureihe OME werden einreihige Rillenkugellager verwendet.

Signalerzeugung

Die Messimpulse werden von der Anschlussbox direkt an der Spindel abgetastet. Diese Anschlussbox erzeugt - abhängig von Baugröße und Betriebspunkt - eine bestimmte Anzahl von Impulsen pro Volumeneinheit Durchfluss. Diese gerätespezifische Kenngröße wird als K-Faktor bezeichnet (Einheit: Pulse/Liter) und ist auf dem Typenschild sowie dem beigefügten Kalibrierschein angegeben.

Die Einbauweise der Anschlussbox ermöglicht die Montage ohne Kontakt mit dem zu messenden Medium.

Linearisierung

Auf dem Typenschild des Volumeters ist eine bevorzugte Durchflussrichtung angegeben. Diese Vorzugsrichtung stellt sicher, dass die Anschlussbox im Normalbetrieb positive Signalfolgen liefert.

Linearisierung

Der Kalibrierschein des Volumeters enthält einen mittleren K-Faktor, der für den Durchflussbereich 10:1 ermittelt worden ist und daher über einen weiten Durchflussbereich verwendet werden kann. Der K-Faktor zeigt jedoch bei unterschiedlichen Durchflussraten leicht unterschiedliche Werte, die ebenfalls im beigefügten Kalibrierschein dokumentiert sind. Bei höchsten Genauigkeitsansprüchen empfiehlt es sich daher, gerade bei stark schwankenden Durchflussraten, diese unterschiedlichen Werte mit Hilfe einer "Linearisierung" zu berücksichtigen. In einer geeigneten Elektronikeinheit werden dazu die K-Faktoren mittels einiger Stützwerte der Durchflussrate gespeichert. Der für die gerade gemessene Durchflussrate relevante K-Faktor wird dann mittels linearer Interpolation zwischen den beiden nächstliegenden Stützwerten ermittelt.

Zu beachten ist auch die Viskositätsabhängigkeit der K-Faktoren, die bei der Kalibrierung bei einer Viskosität von 4,2 mm²/s bestimmt werden. Bei höheren Viskositäten nimmt der Einfluss der Durchflussrate auf den K-Faktor ab, sodass der mittlere K-Faktor dann ohne nennenswerte Fehler auch in einem deutlich größeren Durchflussbereich verwendet werden kann.

Anschlussbox

In der robusten Anschlussbox werden die Signale der Sensoren in Rechteckimpulse umgewandelt. Mit Hilfe des phasenverschobenen Signals und der in der Elektronikeinheit zur Verfügung stehenden Inkrementalencodereingänge kann die Durchflussrichtung ermittelt und bei der Berechnung der Summenwerte berücksichtigt werden. Die Anschlussbox ist zusätzlich mit einem Temperatursensor ausgestattet. Mit Hilfe einer in der Elektronikeinheit gespeicherten Dichtetabelle kann die aktuelle Dichte des durchströmenden Mediums errechnet werden. Damit besteht die Möglichkeit einer normierten Volumenmessung, bei der die angezeigten Werte auf eine frei wählbare Bezugstemperatur umgerechnet werden. Dadurch werden Messfehler durch Veränderungen der Dichte aufgrund von Temperaturschwankungen vermieden.

Auspacken und Lieferzustand prüfen

Auspacken und Lieferzustand prüfen

- 1. Volumeter beim Empfang auspacken und auf Transportschäden überprüfen.
- 2. Transportschäden sofort beim Hersteller melden.
- 3. Verpackungsmaterial den örtlich geltenden Vorschriften gemäß entsorgen.

Volumeter anheben



WARNUNG

Verletzungsgefahr und/oder Geräteschaden durch Herabfallen des Volumeters.

- ► Intaktes und korrekt bemessenes Hebezeug verwenden entsprechend dem zu transportierenden Gesamtgewicht.
- ▶ Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.



▶ Abhängig von den örtlich geltenden Vorschriften Volumeter von Hand oder mittels geeigneter Hebemittel transportieren.

Lagerung

Durch die Kalibrierung sind die Innenteile des Volumeters mit Kalibriermedium benetzt und dadurch konserviert. Darüber hinaus wird der Innenraum der Geräte vor dem Versand mit einem speziellen Korrosionsschutzmittel eingesprüht. Die Anschlüsse des Volumeters sind mit Schutzdeckeln versehen. Die Außenteile des Volumeters sind - wenn nicht anderweitig spezifiziert - eloxiert. Bei einer Lagerung von bis zu sechs Wochen an einem trockenen und sauberen Ort schützt die werkseitige Konservierung den Volumeter. Für Einlagerungszeiträume bis zu 60 Monaten bietet der Hersteller eine Langzeitkonservierung. Bei Langzeitkonservierung wird der Volumeter zusätzlich luftdicht in Korrosionsschutz-Papier verpackt.

VORSICHT

Geräteschaden durch Korrosion bei unsachgemäßer Lagerung und längerem Stillstand.

- ▶ Volumeter bei längerem Stillstand vor Korrosion schützen.
- ► Kapitel "Lagerung" und "Konservierung" beachten.

Konservierung

Unter folgenden Bedingungen muss zusätzlich eine Konservierung durchgeführt werden:



Art der Lieferung	Bedingung
Standardlieferung	 □ Einlagerungszeitraum länger als sechs Wochen □ Ungünstige Lagerungsbedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit, salzhaltige Luft etc.
Lieferung mit Langzeitkonservierung	☐ Geöffnete oder beschädigte Verpackung

Tab. 1 Prüftabelle für Konservierung

Volumeter konservieren



- 1. Einen Anschluss des Volumeters mit einem Blindflansch verschließen.
- 2. Volumeter vertikal aufstellen.
- 3. Säure- und harzfreies Öl bis ca. 1 cm unter den obenliegenden Anschluss einfüllen, dabei Messwerk langsam drehen, damit auch das Messwerk benetzt wird.
- 4. Obenliegenden Anschluss mit einem Blindflansch verschließen.

Entsorgung

Nach jeweils ca. sechs Monaten Einlagerungsdauer Füllstand des Öls im Volumeter kontrollieren und bei Bedarf Öl nachfüllen.



Hinweis:

Konservierten Volumeter kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.



Hinweis:

Nach längerer Einlagerungsdauer empfiehlt der Hersteller, den Volumeter neu kalibrieren zu lassen, siehe "Nachkalibrierung der Volumeter", Seite 25.

Konservierung entfernen

Hilfsmittel:

- ☐ Für das Konservierungsöl geeignete Lösungsmittel
- □ Auffanggefäß für Konservierungsöl



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch austretendes Konservierungsöl.

- ▶ Bei allen Arbeiten Schutzausrüstung tragen.
- ▶ Blindflansch vorsichtig öffnen, um eventuell vorhandenen Druck im Volumeter abzubauen.
- ➤ Austretendes Konservierungsöl sicher auffangen und umweltgerecht entsorgen.



- 1. Einen der Blindflansche entfernen.
- 2. Volumeter entleeren und das Konservierungsöl in geeignetem Gefäß auffangen.
- 3. Zweiten Blindflansch entfernen.
- 4. Um die Restmenge des Öls zu entfernen, Lösungsmittel verwenden.
 - oder -
 - ► Volumeter mit Fördermedium spülen.

Entsorgung

Hilfsmittel:

☐ Für das Fördermedium geeignete Lösungsmittel oder Industriereiniger



WARNUNG

Vergiftungsgefahr und Umweltschäden durch Fördermedium.

- ▶ Bei allen Arbeiten Schutzausrüstung tragen.
- ➤ Vor der Entsorgung des Volumeters auslaufendes Fördermedium auffangen und getrennt den örtlich geltenden Vorschriften gemäß entsorgen.
- Vor der Entsorgung des Volumeters die Rückstände des Fördermediums im Volumeter neutralisieren.



- 1. Volumeter zerlegen.
- 2. Einzelteile von Rückständen des Fördermediums reinigen.
- 3. Einzelteile den örtlich geltenden Vorschriften gemäß entsorgen bzw. wiederverwerten.

Sicherheitshinweise zum Ein- und Ausbau

Sicherheitshinweise zum Ein- und Ausbau



Folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten:

- □ Volumeter sind Präzisionsmessgeräte.
- ▶ Auf Sauberkeit und Sorgfalt beim Ein- und Ausbau achten.
- Volumeter nicht zerlegen.

Volumeter einbauen

Volumeter der Baureihe OME können in beliebiger Einbaulage betrieben werden.

[!]

Hinweis:

Beide Durchflussrichtungen sind möglich. Die bevorzugte Durchflussrichtung ist auf dem Typenschild mit einem hellen Pfeil gekennzeichnet, siehe Abb. 2, Seite 6.

Einbauarten




Abb. 1 Einbauarten OME

Der gestrichelte Pfeil kennzeichnet die bevorzugte Durchflussrichtung bei Verwendung eines Betriebsfilters.

	Einbauart	Eigenschaften
1	□ Ohne Bypass	□ Geringer Platzbedarf
	☐ Mit oder ohne Betriebsfilter	□ Demontage des Volumeters nur mit
		Betriebsunterbrechung
2	☐ Manueller Bypass	□ Bypass wird manuell geöffnet
	☐ Mit oder ohne Betriebsfilter	□ Demontage des Volumeters nur mit
		Betriebsunterbrechung
3	☐ Bypass mit 3 Absperrventilen für	☐ Demontage des Volumeters ohne Betriebs-
	Flanschanschluss	unterbrechung
	☐ Mit oder ohne Betriebsfilter	
4	☐ Bypass mit 3 Absperrventilen für	☐ Demontage des Volumeters ohne Betriebs-
	Rohrgewindeanschluss	unterbrechung
	☐ Mit oder ohne Betriebsfilter	☐ Minimal höherer Druckverlust

Volumeter vor Verschmutzungen schützen



Hinweis:

Um den Volumeter vor Verschmutzungen zu schützen, empfiehlt der Hersteller generell den Einbau eines Betriebsfilters, Maschenweite siehe Tab. 1, Seite 23.

VORSICHT

Geräteschaden durch Verunreinigungen im Rohrleitungsnetz.

- ▶ Bei Schweißarbeiten Schutzdeckel vor Anschlussflanschen anbringen.
- ▶ Sicherstellen, dass bei Schweißarbeiten keine Schweißperlen und kein Schleifstaub in das Rohrleitungsnetz und in den Volumeter eindringen können.



▶ Nach Anschlussarbeiten das Rohrleitungsnetz sorgfältig reinigen, siehe "Rohrleitungsnetz reinigen", Seite 23.

Volumeter an das Rohrleitungsnetz anschließen

Anschluss des Volumeters an das Rohrleitungsnetz spannungsfrei ausführen.




Abb. 2 Flanschanschlüsse

VORSICHT

Geräteschaden oder Funktionsbeeinträchtigung durch mechanische Verspannungen.

➤ Sicherstellen, dass der Volumeter am Rohrleitungsnetz frei von mechanischen Spannungen montiert ist.

VORSICHT

Geräteschaden durch zu weit eingeschraubte Rohrgewinde.

- ► Gewindelänge des Volumeters beachten.
- ► Standard-Schneidringverschraubung verwenden.



- 1. Schutzdeckel entfernen und aufbewahren.
- 2. Volumeter in das Rohrleitungsnetz spannungsfrei einbauen, dabei bevorzugte Durchflussrichtung beachten und darauf achten, dass der Anschluss der Anschlussbox zugänglich bleibt.
- 3. Die Einschraublänge der Rohrleitung darf nicht größer sein als die Gewindelänge des Volumeters, da sonst der Durchflussquerschnitt verengt wird und Innenteile beschädigt werden können.

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

Sicherheitshinweise zur elektrischen Installation



Bei der elektrischen Installation folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten:

- ☐ Für den elektrischen Anschluss sind folgende Qualifikationen erforderlich:
 - Praktische elektrotechnische Ausbildung
 - Kenntnisse der Sicherheitsrichtlinien am Arbeitsplatz
 - Kenntnisse der elektrotechnischen Sicherheitsrichtlinien
- □ OME Sensoren sollten standardmäßig nur mit einer BEM Elektronikeinheit verbunden werden, altvernativ mit einer vom Hersteller freigegebenen Elektronikeinheit.
- □ Verbindungsleitungen für die Anschlussbox geschirmt ausführen und getrennt von Versorgungsleitungen verlegen.
- ☐ Auf korrekte Versorgungsspannung achten.



► Zugehörige Betriebsanleitung für Elektronik beachten.

Volumeter ausbauen

Voraussetzung:

□ Anlage abgeschaltet

Hilfsmittel:

☐ Auffanggefäß für austretendes Fördermedium



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch heiße Oberfläche des Volumeters.

▶ Schutzausrüstung tragen und/oder Gerät auf Umgebungstemperatur abkühlen lassen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch austretendes heißes, giftiges oder ätzendes Fördermedium beim Ausbau des Volumeters.

- ▶ Sicherheitsvorschriften im Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten beachten.
- Sicherstellen, dass Volumeter nicht unter Druck steht.
- ▶ Austretendes Fördermedium sicher auffangen und umweltgerecht entsorgen.



- Bei Betrieb mit erhöhten Temperaturen abwarten, bis das Gerät auf Umgebungstemperatur abgekühlt ist.
- 2. Rohrleitungsnetz entleeren bzw. Medium über Bypass umleiten.
- 3. Volumeter demontieren.
- 4. Schutzdeckel anbringen.
- 5. Zur Lagerung des Volumeters Kapitel "Lagerung" und "Konservierung" beachten.

Inbetriebnahme

Rohrleitungsnetz reinigen

Zum Schutz des Volumeters vor der Inbetriebnahme das gesamte Rohrleitungsnetz sorgfältig reinigen.

Möglichkeiten:

- ☐ Spülen über Bypass
- ☐ Spülen mit Volumeter

VORSICHT

Geräteschaden durch Verwenden eines falschen Spülmediums.

- ▶ Beim Spülen des Rohrleitungsnetzes auf keinen Fall Wasser oder Heißdampf verwenden.
- ▶ Spülen über Bypass: Absperrventile vor und nach dem Volumeter schließen.
 - oder -
 - ► Spülen mit Volumeter: Vor dem Volumeter muss ein Betriebsfilter installiert werden, dabei Maschenweite des Filters beachten, siehe Tab. 1.

Die Maschenweite des Betriebsfilters richtet sich nach der Volumetergröße.

Volumetergröße		Maschenweite max.
OME 15 – 20	[mm]	0,1
OME 25 – 40	[mm]	0,34

Tab. 1 Maschenweite des Betriebsfilters

Funktion prüfen



Prüfung	Vorgehen
Einbau	 Durchflussrichtung des Volumeters kontrollieren. Dichtheit am Rohrgewinde/Flansch bei Betriebsdruck prüfen.
Elektrische Installation	Zugehörige Betriebsanleitung für Elektronik beachten.
Spannungsversorgung	Zugehörige Betriebsanleitung für Elektronik beachten.

Tab. 2 Prüftabelle Funktion

Volumeter in Betrieb nehmen

Voraussetzung:

- $\hfill \square$ Umgebungsbedingungen entsprechen den Betriebsdaten, siehe "Technische Daten", Seite 7
- □ Volumeter ohne mechanische Spannung an das Rohrleitungsnetz angeschlossen
- □ Rohrleitungsnetz frei von Verunreinigungen und Schmutzpartikeln
- □ Rohrleitungsnetz entlüftet
- ☐ Absperrventile in der Zu- und Ableitung geöffnet

VORSICHT

Messfehler durch Unterschreitung des Mindestdrucks am Auslass.

- ▶ Vor Inbetriebnahme des Volumeters diese Betriebsanleitung beachten.
- ▶ Sicherstellen, dass das Medium nicht frei aus dem Volumeter ausfließt.

VORSICHT

Messfehler durch Gaseinschlüsse im Rohrleitungsnetz.

- ▶ Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass der Volumeter gefüllt ist.
- ► Rohrleitungsnetz entlüften.



System einschalten.

Volumeter misst, wenn die Anschlussbox ein Signal erzeugt.

Während des Betriebs



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch heiße Oberfläche des Volumeters.

► Schutzausrüstung tragen.



▶ Bei Betrieb bei höheren Temperaturen Schutzausrüstung tragen, insbesondere Schutzhandschuhe.

Volumeter ausschalten

Sicherheitshinweis zum Ausschalten des Volumeters



Beim Ausschalten des Volumeters unbedingt beachten:

- □ Starke Änderungen der Durchflussrate (z.B. Schnellabschaltung, Pulsationen ...) führen zu hohen Druckdifferenzen am Volumeter und können das Messwerk beschädigen.
 - Der Druckverlust des Volumeters darf die im Kapitel "Technische Daten" dargestellten Werte nicht überschreiten, siehe "Belastbarkeit", Seite 11.
 - Die Grenzwerte nachfolgender Tabelle dürfen auch kurzzeitig nicht überschritten werden.

		OME 15	OME 20	OME 25	OME 40
Druckverlust max.	[bar]	20	20	20	20

Tab. 3 Grenzwerte Druckverlust

Volumeter ausschalten

Wenn der Durchfluss durch den Volumeter gestoppt wird, kommt automatisch die Erzeugung des Signals zum Erliegen. Es sind keine weiteren Maßnahmen zum Ausschalten erforderlich.

Volumeter wieder in Betrieb nehmen

Voraussetzung:

□ Voraussetzungen der Inbetriebnahme erfüllt, siehe "Inbetriebnahme", Seite 23

VORSICHT

Geräteschaden durch festes, verharztes oder kristallisiertes Medium im Volumeter.

► Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass im Volumeter kein festes, verharztes oder kristallisiertes Medium vorhanden ist.



- 1. Volumeter vor Wiederinbetriebnahme zerlegen und reinigen.
 - oder -
 - ▶ Medium im Stillstand mittels Heizung aufheizen.
- 2. System einschalten.

Unter den oben genannten Voraussetzungen ist der Volumeter jederzeit betriebsbereit.

Sicherheitshinweise zur Instandhaltung



Bei allen Arbeiten folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachten:

- ▶ Alle Arbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- ▶ Bei allen Arbeiten Schutzausrüstung tragen.
- ▶ Der Austausch des Messwerks bestehend aus Spindelsatz, Wälzlager und Polrad darf nur werkseitig erfolgen.
- ▶ Nach dem Austausch von Messwerk oder Wälzlager muss der Volumeter neu kalibriert werden.
- Bei Betrieb bei höheren Temperaturen Gerät auf Umgebungstemperatur abkühlen lassen.

Wartungsbedarf

Volumeter sind grundsätzlich wartungsfrei. Bei Einhaltung der Betriebsgrenzen, siehe "Technische Daten", Seite 7, kann vielfach auch nach jahrelangem Betrieb noch keine signifikante Veränderung der Kennwerte festgestellt werden. Belastungen deutlich oberhalb der Nenndurchflussrate können jedoch überhöhten Verschleiß zur Folge haben. Bei Flüssigkeiten mit erhöhter Abrasivität (z.B. Schweröl mit Katalysatorrückständen, Kunststoffkomponenten mit Füllstoffen etc.) kann stark beschleunigter Verschleiß im Volumeter auftreten.



Hinweis

Im Zweifelsfall empfiehlt der Hersteller eine erste Inspektion des Volumeters bereits nach zwölf Wochen Betriebsdauer.

Anzeichen für fortgeschrittenen Verschleiß einzelner Volumeterelemente:



Befund	Ursache	Beseitigung
Verstärkte Laufgeräusche	Beginnender Lagerschaden	Lager austauschen.
Leckage	Dichtungsschaden	Dichtungen austauschen.
Messwerte nicht plausibel	siehe "Störungstabelle", Seite 30	siehe "Störungstabelle", Seite 30

Tab. 1 Prüftabelle für Wartungsbedarf



- 1. Volumeter regelmäßig alle vier Wochen visuell und akustisch prüfen.
- 2. Anzeichen für Verschleiß laut obenstehender Tabelle prüfen und Ursache beseitigen.


Nachkalibrierung der Volumeter


Damit die hohe Messgenauigkeit des Volumeters erhalten bleibt, empfiehlt der Hersteller eine erste Nachkalibrierung nach etwa einem Jahr Betrieb. Die Ergebnisse offenbaren eventuell beginnenden Verschleiß am Messwerk. In welchen Zeitintervallen Nachkalibrierungen tatsächlich erforderlich sind, hängt stark von den Betriebsbedingungen des Geräts ab.


Der Hersteller bietet als Standard die Werkskalibrierung an. Werden erhöhte Anforderungen an das Messgerät gestellt, besteht auch die Möglichkeit einer akkreditierten Kalibrierung gemäß EN ISO/IEC 17025.

Montageanleitung OME

Dichtungen und Lager ausbauen







817.2 672.1 817.4 672.2

Abb.	4

039	Distanzhülse	739.2	O-Ring
070.1*	Abschlussdeckel	817.1	Rillenkugellager
070.2*	Abschlussdeckel	817.2	Rillenkugellager
128	Messgehäuse	817.3	Rillenkugellager
672.1	Messspindel groß	817.4	Rillenkugellager
672.2	Messspindel klein	915.1*	Zylinderschraube
739.1	O-Ring	915.2*	Zylinderschraube

^{*} Teile für Rohrgewinde- bzw. Flanschanschluss alternativ

Voraussetzungen:

 $\hfill \square$ Volumeter aus Anlage ausgebaut



- 1. Zylinderschrauben **915.1*** entfernen, Abschlussdeckel **070.1*** und O-Ring **739.1** abnehmen, siehe Abb. 1, Seite 26.
- 2. Spindelsatz mit Kugellagern und Distanzhülse **039** aus dem Messgehäuse **128** ziehen, siehe Abb. 2, Seite 26. Für späteren Zusammenbau auf Zusammenstellung achten. Distanzhülse entfernen.
- 3. Kugellager **817.1**, **817.2**, **817.3** und **817.4** von Messspindeln abziehen, dabei Abziehvorrichtung verwenden. Übersicht siehe Abb. 4, Seite 26.
- 4. Zylinderschrauben **915.2*** entfernen, Abschlussdeckel **070.2*** und O-Ring **739.2** abnehmen, siehe Abb. 3, Seite 26.
- 5. Alle Teile mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen.


Dichtungen und Lager einbauen



- 1. O-Ring **739.2** in Messgehäuse **128** einlegen. Abschlussdeckel **070.2*** auflegen, Zylinderschrauben **915.2*** mit Drehmoment anziehen, siehe Tab. 1, Seite 32.
- 2. Kugellager **817.1**, **817.2**, **817.3** und **817.4** auf Messspindeln aufpressen. **Hinweis**: Aufpressen nur über Innenring!
- 3. Spindelsatz in Messgehäuse **128** einschieben, dabei auf Zusammenstellung achten. Distanzhülse **039** bündig in die Bohrung der Messspindel klein **672.2** einschieben.
- 4. O-Ring **739.1** in Messgehäuse einlegen, Abschlussdeckel **070.1*** auflegen. Zylinderschrauben **915.1*** mit Drehmoment anziehen, siehe Tab. 1, Seite 32.

Montageanleitung Anschlussbox

Sensoreinsatz ausbauen



486 Anschlussbox (Abdeckung)

623 Sensoreinsatz

623.1 Schrauben

623.2 Obere Platine

623.3 Sechskant Distanzhalter

623.4 Untere Platine

623.5 Leiterplattensteckverbinder

915.3 Zylinderschraube



- 1. Kabelverschraubung an der Abdeckung der Anschlussbox 486 lösen.
- 2. Zylinderschrauben 915.3 lösen und Abdeckung der Anschlussbox abnehmen.
- 3. Leiterplattensteckverbinder 623.5 von oberer Platine 623.2 abziehen.
- 4. Schrauben 623.1 lösen und obere Platine entfernen.
- 5. Sechskant Distanzhalter 623.3 lösen und untere Platine 623.4 aus der Sensorbohrung entfernen.

Sensoreinsatz einbauen



- 1. Sensorbohrung reinigen ohne die Wärmeleitpaste zu entfernen.
- 2. Untere Platine **623.4** in die Sensorbohrung einlegen und mit Sechskant Distanzhaltern **623.3** fest-
- 3. Obere Platine 623.2 aufstecken und mit Schrauben 623.1 befestigen.
- 4. Leiterplattensteckverbinder **623.5** auf obere Platine **623.2** aufstecken. Belegungstabelle siehe Tab. 2, Seite 28.
- 5. Abdeckung der Anschlussbox **486** aufsetzen und mit Zyliderschrauben **915.3** befestigen.
- 6. Kabelverschraubung an der Abdeckung der Anschlussbox befestigen.

Klemmleiste	Bezeichnung	Klemmleiste	Bezeichnung
1	0 V	5	Com. t
2	10 – 30 V	6	Com. t
3	Sig. 1 Q	7	Sig. t
4	Sig. 2 Q		

Tab. 2 Belegungstabelle Anschlussbox

Störungen können unterschiedliche Ursachen haben. Die folgenden Tabellen listen Anzeichen einer Störung, die möglichen Ursachen und Maßnahmen zur Störungsbehebung auf.

Mögliche Störungen



Störung	Ursache/Behebung
□ Volumeter undicht	1, 2
☐ Keine Durchflussrate	3, 11, 12, 24, 26, 27
□ Negative Durchflussrate	5, 19, 21
□ Volumeter erzeugt keine Impulse	3, 5, 6, 12, 15, 22, 24, 26, 27
□ Druckverlust zu hoch	13, 16, 24, 25
☐ Messwerte nicht plausibel	3, 5, 6, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Störungsbehebung



Nr.	Ursache	Behebung
1	Dichtung zu wenig vorgespannt	► Schrauben vorspannen.
2	Dichtung schadhaft	▶ Dichtung auswechseln.
		► Chemische Beständigkeit der Dichtung überprüfen.
3	Fremdkörper im Medium und/oder	► Volumeter demontieren und reinigen.
	Volumeter	► Inbetriebnahmefilter verwenden.
5	Anschlussbox nicht korrekt ange-	Anschluss der Anschlussbox pr üfen.
	schlossen	► Versorgungsspannung für Anschlussbox prüfen.
6	Anschlussbox defekt	► Funktion der Anschlussbox überprüfen.
		► Anschlussbox ersetzen.
11	Medium schmiert zuwenig	► Baureihe OMK verwenden.
12	Zulaufdruck zu niedrig	➤ Zulaufdruck erhöhen.
13	Viskosität des Mediums zu hoch	► Temperatur erhöhen, dabei zulässigen Temperatur-
		bereich beachten.
14	Viskosität des Mediums zu niedrig	► Baureihe OMK verwenden.
15	Durchflussrate zu niedrig	▶ Durchflussmenge erhöhen.
		- oder -
		► Passende Volumeterbaugröße verwenden.
		- oder -
		Linearisierung verwenden, dabei Elektronik-Be- triebsanleitung beachten.
16	Durchflussrate zu hoch	► Durchflussmenge reduzieren.
		- oder -
		▶ Passende Volumeterbaugröße verwenden.
17	Lufteinschlüsse	System entlüften und auf Undichtheiten überprüfen.
18	Ausgasungen	Systemdruck erhöhen.
		► Temperatur reduzieren.
19	Pulsationen zu hoch	► Andere Förderpumpe verwenden.
		► Änderungen am System vornehmen.
		▶ Baureihe OMG verwenden.
20	Gegendruck zu niedrig	► Gegendruck erhöhen.

Störungsbehebung

Nr.	Ursache	Behebung
21	Schwankungen der Durchflussrate zu hoch	 Kontinuierliche Durchflussrate durch geeignete Maßnahmen sicherstellen (Verwendung anderer Pumpe, Ventil, Dämpfer etc.). - oder - Anzeige glätten, dabei Elektronik-Betriebsanleitung beachten.
22	Abfüllmenge zu gering	Passende Volumeterbaugröße verwenden.Baureihe OMG verwenden.
23	Stark abweichende Betriebsdaten	Passenden Volumeter verwenden.Betriebsdaten an Volumeter anpassen.
24	Verschleiß an Messwerk und Lagerung	 Messwerk erneuern. Lagerung erneuern. Abrasive Stoffe herausfiltern.
25	Schwergängigkeit durch Ablagerungen	► Volumeter zerlegen und sorgfältig reinigen.
26	Durchfluss systemseitig behindert	 Prüfen, ob tatsächlich ein Durchfluss durch die Anlage gegeben ist (Pumpe in Betrieb, Schieber geöffnet etc.). Prüfen, ob Absperrorgane vor und nach dem Volumeter geöffnet sind.
27	Volumeter auf Bypass geschaltet	► Volumeter auf Durchfluss schalten.

Tab. 1 Störungstabelle

Ersatzteile

Wartungssatz OME 15 – 40

Hinweis: Der Wartungssatz enthält nur die nummerierten Teile und wird nur komplett geliefert.

739.2 739.1 817.4 817.3 817.2


Abb. 1 Wartungssatz OME 15 – 40


Stk.	Pos. Nr.	Teil	Stk.	Pos. Nr.	Teil
1	739.1	O-Ring	1	817.2	Rillenkugellager
1	739.2	O-Ring	1	817.3	Rillenkugellager
1	817.1	Rillenkugellager	1	817.4	Rillenkugellager

Sensoren

Ţ

Hinweis: Die Sätze enthalten nur die nummerierten Teile und werden nur komplett geliefert.








Abb. 3 Sensoreinsatz

Stk.	Pos. Nr.	Teil
1	486	Anschlussbox

Stk.	Pos. Nr.	Teil
1	623	Sensoreinsatz

Anziehdrehmomente

Anziehdrehmoment [Nm] für Schrauben mit metrischem Gewinde + Kopfauflage						Mit Zollgewinde				
			+ Keilsicherungs- scheiben		Edelstahl- schrauben A2 und A4		Verschlussschrauben mit Elastomerdichtung			
Gewinde	5.6	8.8	10.9	8.8 + Alu*	8.8	Rostfrei A4-70	Festigkeits- klasse 70	Festigkeits- klasse 80	Gewinde	Verzinkt + Edelstahl
М 3	0,6	1,5	_	1,2	1,5	1,1	_	_	G 1/8"	13
M 4	1,4	2,9	4,1	2,3	3	2	_	-	G 1/4"	30
M 5	2,7	6,0	8,0	4,8	6,0	3,9	3,5	4,7	G 3/8"	60
M 6	4,7	9,5	14	7,6	10,3	6,9	6	8	G 1/2"	80
M 8	11,3	23,1	34	18,4	25	17	16	22	G 3/4"	120
M 10	23	46	68	36,8	47	33	32	43	G 1"	200
M 12	39	80	117	64	84	56	56	75	G 1 1/4"	400
M 14	62	127	186	101	133	89	_	_	G 1 1/2"	450
M 16	96	194	285	155	204	136	135	180		
M 18	133	280	390	224	284	191	-	-	* Reduziertes Anzieh- drehmoment beim Ein- schrauben in Aluminium	
M 20	187	392	558	313	399	267	280	370		
M 24	322	675	960	540	687	460	455	605		

Tab. 1 Anziehdrehmomente

EU-Konformitätserklärung

Wir, Kobold Messring GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, erklären, dass das Produkt

Schraubenspindel-Durchflussmesser Typ: OME -...

folgende EU-Richtlinien erfüllt:

2011/65/EU RoHS

2015/863/EU Delegierte Richtlinie (RoHS III)

zusätzlich für den Doppel-Impulsgeber:

2014/30/EU EMV-Richtlinie

Hofheim, den 16. Mai 2023

H. Volz Geschäftsführer M. Wenzel Prokurist

ppa. Ville

Hinweis zur Konformitätserklärung

Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.

nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4, Absatz 3, "Gute Ingenieurpraxis", Richtlinie 2014/68/EU Diagramm 8, Rohrleitungen, Flüssigkeiten, Gruppe 1 gefährliche Fluide

Notizen